# أنواع حديد التسليح

## 1- حديد طري عادي (أملس) Mild Steel

- ـ أملس السطح.
- ـ يعمل له عكفات عند التكسيح.
  - يمكن تشكيله عدة مرات.
- ـ يوجد في السوق على هيئة لفات.
- يستخدم في عمل الكانات الحديدية.
  - ـ سهولة نقله.



#### 2- حدید تورستیل (محلزن) High tensile steel

يسمى حديد 52 وهذا يعنى ان مقاومته للشد 52 كجم / مم² ويكون إجهاد الخضوع لا يقل عن 36 كجم/ مم² والاستطالة عند الكسر 18%، كما أنه يتميز بالآتى:-

- ۔ مشرشر
- ويوجد على شكل ألواح
- ـ يعمل له رجل عند التكسيح.
- لا يمكن تشكيله إلا مرة واحدة فقط.
- يوجد في السوق على هيئة أطوال.



# رموز شركات حديد التسليح في مصر

الرمز المستخدم	الشركه	م
EZ	حدید عز	1
BS	حدید بشاي	2
NS	حديد العتال ( الجارحي )	3
BIS	حدید بیانکو	4
AS	حديد العشري	5
NPS	حدید بورسعید	6
EGS	حديد المصريين (ميتاد حلوان)	7
AT	حدید عنتر	8
SSC	حديد السويس	9
MS	حدید مصر استیل	10
HA	حديدنا	11
MKS	حديد المراكبي	12
ARSL	حدید عیاد	13
SKT	حدید ترکي	14
BRC	حدید صیني	15
Kouta	حديد قوطه	16
G	حديد الجيوشي	17
KOMY	حديد الكومي	18
AL MS	حديد المنوفيه (معادي ستيل)	19



# ماذاً تعني الرموز المستخدمه علي سيخ حديد التسليح طبقا للكود والمواصفات المصريه ؟؟



يُسمح باستخدام أنواع صلب التسليح المذكورة بالمواصفات القياسية المصرية م.ق.م٢٦٢ التالية:

- أ. أسياخ ملساء ويرمز لها بالرمز (∅) ورتها P-B240D-P وهذه الرتب غير مسموح بلحامها ويجب أن تحقق ما ورد بالجدول رقم (٢-٧).
  - ب. أسياخ ذات النتوءات (المشرشر) ويرمز لها بالرمز ( ) وتنقسم إلى:
    - ١. رتب غير مسموح بلحامها: B400C-R
  - ۲. رتب مسموح بلحامها: B350DWR, B400CWR, B400DWR, B420DWR

وبجب أن تحقق هذه الرتب ما ورد بالجدول رقم (٢-٨).

يرمز الحرف الأول "B" إلى الصلب المستخدم في الخرسانة المسلحة. وتمثل الأرقام الثلاثة التالية له القيمة المميزة المحددة لإجهاد الخضوع أو الضمان بالميجاباسكال. ويلي ذلك الرمز الخاص بدرجة الممطولية (C) أو (D) وتعني الشرطة "-" أن الصلب غير مسموح بلحامه بينما يعني الحرف "W" أن الصلب يُسمح بلحامه. ويرمز الحرف الأخير إلى شكل الأسياخ حيث يرمز الحرف "P" إلى الأسياخ الملساء والحرف "R" إلى الأسياخ ذات النتوءات.

# جدول (٨-٢) خواص الشد لأسياخ صلب التسليح ذات النتوءات

الحد الأدنى للنسبة المئوبة للاستطالة بعد الكسر	الحد الأدنى للنسبة بين مقاومة الشد القصوى إلى إجهاد الخضوع أو الضمان	الحد الأدنى لإجهاد الخضوع أو إجهاد الضمان (ن/مم")	الرتبة	درجة الممطولية
1:	1,10	٤,,	B400C-R	*(
white the product is the product of	,		B400CWR	
** \ \		۳٥.	B350DWR	**************************************
	1,70	٤	B400DWR	D
*** 1 7		٤٢.	B420DWR	

<sup>\*</sup> لا يستخدم في العناصر الإنشائية المقاومة لأحمال الزلازل والمذكورة بالبند ٦-٨-١-٣-ح إلا إذا تم استيفاء اشتراطات البند ٦-٨-٢-١

# المواصفات القياسيه المصريه للصلب المستخدم في تسليح الخرسانه اولا هناك نوعان من الصلب المستخدم :-

#### - النوع الاول صلب لا يسمح بلحامه وهو عشر رتب لا تتعرض للحام وهي :-

B300A-R, B300B-R, B300C-R, B300D-R, B400A-R, B400B-R, B400C-R, B500A-R, B500B-R, B500C-R,

#### - النوع الثاني صلب يسمح بلحامه وهو احدي عشر رتبه وهي :-

B300DWR, B350DWR, B400AWR, B400BWR, B400CWR, B400DWR, B420DWR, .B500AWR, B500BWR, B500CWR, B500DWR.

يرمز الحرف الأول B إلى الصلب المستخدم في الخرسانة المسلحة. تمثل الأرقام الثلاثة التالية القيمة المميزة المحددة لمقاومة الخضوع العليا. يرمز الحرف الخامس إلى درجة الممطولية (البند ٥/٤). الرمز السادس يتعلق باللحام، حيث تعنى الشرطة "-" أن الصلب لا يتعرض للحام ، بينما تعنى "W" أن الصلب يتعرض للحام. يرمز الحرف الأخير "R" إلى الأسياخ ذات النتوءات. Stati Agesti

# اطوال التوريد الشائعه للاسياخ طبقا للمواصفات المصريه 2015 \ 2-262

أطوال التوريد الشائعة للأسياخ المستقيمة ٦م ، ٩م ، ١٢م ، ١٨م. والطول الاكثر شيوعا هو ال 12 متر

الانحراف (التجاوز) المسموح به للاسياخ طبقا للكود والمواصفات 1- طبقا للكود المصرى

# ٢ - التجاوز المسموح به في الأطوال:

تــورد الأســياخ بــأطوال يتم الاتفاق عليها بين المنتج والمشترى على أن الطول القياسي المفضل للأسياخ الملساء هو ١٢ متر أما الأسياخ ذات النتوءات فإن الطول القياسي المفضل هو ١٢ أو ١٨ منزا ويسمح بتجاوز في الطول مقداره + ١٠٠ مم .

#### 2- طبقا للمواصفات المصريه

يجب أن يكون الانحراف المسموح به في طول التوريد من ماكينة الدر فلة من صفر إلى +٠٠١ مم ، ما لم ينفق على غير ذلك

جدول ٢ \_ الأبعاد وكتلة وحدة الطول والانحراف المسموح به

حدة الطول	كتلة و	المساحة الإسمية	القطر الأسمى للسيخ <sup>ه)</sup>
الانحراف المسموح به <sup>ه)</sup> ٪	المتطلبات <sup>c</sup> Kg/m	للمقطع المستعرض <sup>(b</sup> A <sub>n</sub> mm <sup>2</sup>	d mm
±8	0.222	28.3	6
±8	0.395	50.3	8
±6	0.617	78.5	10
±6	0.888	113	12
±5	1.21	154	14
±5	1.58	201	16
±5	2.47	314	20
±4	3.85	491	25
±4	4.84	616	28
±4	6.31	804	32
±4	9.86	1257	40
±4	15.42	1964	50

#### العلامات على الاسياخ (البطاقات)

- يجب دمغ الاسياخ قبل خروجها من المصنع طبقا المواصفات القياسية المصرية م.ق.م 262- 2 / 2015



مقم ۲۲۲-۲/۵۱۰۲ الأيزو ١٩٣٥-٢٠٠٧/٢

#### الصلب المستخدم في تسليح الخرسانة

#### ١١/ ١ وضع العلامات على السيخ

يجب أن تميز جميع الأسياخ بعلامات تدمغ أثناء الدر فلة تشير إلى ما يلى:

أ) رتبة الصلب

ب) اسم الجهة المنتجة

#### ١١/ ٢ وضع العلامات على حزم الأسياخ

يجب أن يرفق بكل حزمة من الأسياخ بطاقة توضح اسم الجهة المنتجة ، ورقم هذه المواصفة القياسية ، ورتبة الصلب والقطر الإسمى ، ورقم الصبة أو المرجع المرتبط بسجل الاختبار ، و بلد المنشأ.

أ / ٢ / ١ يجب أن يحتوى كل سيخ على علامة تحدد المصنع المنتج موضوعة على صف واحد من النتوءات. ويجب تكرار هذه العلامة على مسافة لا تزيد عن ١٫٥ متر.





## صب الحديد (رقم الصبة او الرقم الحراري)

### - رقم الصبه (الرقم الحراري) هو رمز يعادل بطاقة الهوية للصلب

Steel ID card يوفر رقم الحرارة طريقة لتتبع المواد وهو جزء مهم من ضمان الجودة والتحكم ويستخدم رقم الحرارة لتحديد عمليات الإنتاج لأي منتج آخر لأغراض مراقبة الجودة.

#### - هناك ثلاثة قطاعات في عدد الحرارة.

### في الغالب وليست مواصفه عالميه وقد تختلف في بعض الاحيان:

- يشير الرقم الأول في الغالب إلى الفرن الذي يستخدمه الفني لإعداد مجموعة من المعدن المنصهر.
  - تشير الأرقام التالية في الغالب إلى سنة الصب او السنة التي تم فيها إذابة المادة
- ويصف آخر رقمين أو ثلاثة أرقام وفي بعض الاحيان اربع ارقام عدد الصب. يشير رقم مثل 2021 إلى أن المعدن جاء من الفرن الثاني في عام 2022 ، وكان المصهر 121 لهذا الفرن في تلك السنة.

Usually, but not universally, the numbers indicate: the first digit corresponds to the furnace number. the second digit indicates the year in which the material was melted.

the last three (and sometimes four) indicate the melt number.

There are three segments in a heat number. The first digit indicates which furnace a technician used to prepare a batch of molten metal. The next digits indicate the year of the casting, and the last two or three digits describe the number of the casting. A number like 222121 indicates that the metal came from furnace two in the year 2022, and it was the 121st melt for that furnace that year.


عملية الصب المستمر: عملية الصب المستمر هي عملية أساسية في مصانع إنتاج الصلب حيث أن أكثر من 90% من إنتاج الصلب يعتمد في إنتاجه على عملية الصب المستمر وعملية الصب المستمر هي عملية تهدف إلى الوصول إلى منتج عالى الجودة.

ويمكن تلخيص عملية الصب في الخطوات الأتية:

- تنتقل البوتقة المملؤة بالصلب الفور إلى برج البوتقة الدوار
- تدار البوتقة للتحول من مكان الإستلام إلى مكان الصب بعد تسخينها إلى درجة حرارة من 1100 إلى 1200 درجة.
- يتم صب الصلب من البوتقة الكبيرة إلى البوتقة الوسيطة من خلال صمام .

- عندما يتم مستوى الصلب المصهور في البوتقة الوسيطة إلى عمق مناسب بتم بدء الصب إلى قوالب الصب . يتم بدء الصب الصب 40 - 30
- في قالب الصب يتم عملية التجمد المبدئية بواسطة عمليات تجميد غير مباشر
- يتم سحب الكتل بعد ذلك بواسطة درافيل السحب إلى منطقة التبريد الثانوي .
  - تنتقل الكتل بعد ذلك إلى وحدة القص حيث يتم قطعها بالطول المطلوب .
- تنتقل الكتل بعد ذلك عن طريق مجموعة من الدر افيل إلى سرير التبريد حيث يتم تبريدها في الهواء .
  - يتم نقلها إلى مناطق التخزين عن طريق ونش علوي









DATE HEAT No. / LC SERIAL No. SIZE LENG H WEIGHT No. of E ARS/BUNDL STANDARD GRADE	27/07/2019 1913563 - Su 119124945 10 mm 12 m 2000 Kg approx. 270 ES 262 - 2/2015 B500DWR	DATE HEAT No. / LOT No. SERIAL No. SIZE LENGTH WEIGHT No. of BARS/BUNDLE STANDARD GRADE	11/06/2019 229671 1196 D 16.0 mm Normal Length About 2.00 MT. ES 262 2015 B500 DWR
DATE HEAT No. / LOT No. SERIAL No. SIZE LENGTH WEIGHT No. of BARS/BUNDLE STANDARD GRADE	29/06/2019 1913274 - 8u 219150122 18 mm 12 m 2000 Kg approx. 83 ES 262 - 2/2015 B500DWR	DATE HEAT No. / LOT No. SERIAL No. SIZE LENGTH WEIGHT No. of BARS/BUNDLE STANDARD GRADE	23/07/2019 1913492 - Su 119122302 22 mm 12 m 2000 Kg approx. 56 ES 262 - 2/2015 B500DWR



### اختبارات حديد التسليح

# - عدد مرات اختبار حديد التسليح وفقا للكود المصري 2018

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية - ٢٠١٨ الباب الثامن-ضبط الجودة لأعمال الخرسانة المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد

# جدول رقم (٨-٢-أ) دورية اختبارات ضبط جودة مواد الخرسانة والخرسانة المسلحة

المادة	الاختبار	تكرار الاختبا	اِت (حد أدنى)
ملب لتسليح وصلب		عدد العينات لرسالة حتى ٥٠ طن لكل قطر من نفس الرتبة**	عدد العينات لرسالة أكبر من ٥٠ طن لكل قطر من نفس الرتبة**
لشبك	- المقاسات والأوزان		
	- الشد	عبنة واحدة	عينتان
	- الثني على البارد (ماكينة الثني)		
	- متطلبات الشكل البندمي	عند بداية التوريد وعند تغير ا	لمصدر وكلما استدعي الأمر
	-التحليل الكيميائي		

<sup>\*</sup> عينه صلب التسليح مكونة من ٤ قطع بطول لا يقل عن ١ متر لكل قطعة من أربعة أسياخ مختلفة ثلاثة منها يجرى عليها اختبارات المقاسات والأوزان والشدوالعينة الرابعة لاختبار الثني على البارد. وفي حالة إجراء اختبار متطلبات الشكل الهندسي والتحليل الكيميائي تؤخذ قطع إضافية من نفس القطر.

#### ا هو الحل الامثل عند سقوط احد العينات BS 4449:1997 طبقا للكود البريطاني

- 8.2.4 If, during product analysis, a single sample falls outside the maximum deviation limits for the composition range of a specified element, given in Table 6, further samples shall be selected for analysis from the remainder of the batch as follows:
  - a) at least two samples from the same cast for delivered masses up to 5 t;
  - b) at least five samples from the same cast for delivered masses up to 20 t;
  - c) at least eight samples for delivered masses over 20 t.

If any of the further samples analysed fall outside the maximum deviation limits for any element, the batch shall be deemed not to conform to this British Standard.

#### اختبار الشد للحديد طبقا للمواصفات المصريه

الشد	ا اص	_ خه	٦,	جدو
	_	_		-

الممطولية	خماص		بوں ، – سرا۔ مميزة المحددة للحد	القيمة ال		
مميزة المحددة للاستطالة <sup>3</sup> //		القيمة المميزة المحددة المحددة	الأعلى اومة الخضوع R <sub>eH</sub> N/mm²		رتبة الصلب	درجة الممطولية
$A_{gt}$ حد أدنى	<i>A</i> 5 حد أدنى	حد أدنى	حد أقصى	حد أدنى		
	16		-	300	B300A-R	
2	14	1.02	-	400	B400A-R B400AWR	A
	14		-	500	B500A-R B500AWR	
	16		-	300	B300B-R	
5	1.4	1.08	-	400	B400B-R B400BWR	В
	14		-	500	B500B-R B500BWR	
	16		-	300	B300C-R	
7	1.4	1.15	-	400	B400C-R B400CWR	C
	14		-	500	B500C-R B500CWR	
			-	200	B300D-R	
	17 <sup>b</sup>			300	B300DWR	
8	1/	1.25		350	B350DWR	D
ŏ		1.25	$1.3xR_{eH}(min)$	400	B400DWR	ע
	16 <sup>b</sup>			420	B420DWR	
	13 <sup>b</sup>			500	B500DWR	

يجب اختيار نوع الاستطالة بين  $A_{
m s}$  و ذلك بالاتفاق بين الجهة المنتجة والمشترى . إذا كان نوع aالاستطالة غير محدد بالاتفاق يجب استخدام  $A_{\mathrm{gt}}$ 


b في حالة الأسياخ التي لها درجة ممطولية D وذات قطر ٣٢ مم أو أكبر فإن الحد الأدنى للقيمة المميزة المحددة من الإستطالة 1/ يمكن أن يقل بقيمة ٢٪ لكل زيادة ٣ مم في القطر. على حين أن قيمة النقص القصوى من القيمة المميزُة المحددة المنصوص عليها في جدول ٦ تكون محددة ب ٤ ٪.

## وفي احدي المواقع لدينا تم اختبار عينه حديد وكانت النتيجه:-

					Wednesday, Fe	bruary 13, 2019						
				Sample	Properties			Proof or	Ultimate	n.	r.	
Sample No.	Steel Type	Nominal Dia.	Actual Dia.	variance %	Sample Length	Final length	Elongation	Yeild load	Load	Py	Fu	(
		mm	mm	(Aact /Anom) %	mm	mm	(%)	(KN)	(KN)	(KN/mm <sup>2</sup> )	(KN/mm <sup>2</sup> )	
Ì	Metad Helwan - Ribbed	10	10	100,00	100	118	18.00	35.8	53.1	455.82	676.09	N
2	Metad Helwan - Ribbed	12	11.9	98.34	120	143	19.17	53.2	72.2	478.33	649.16	N
3	Metad Helwan - Ribbed	16	16	100.00	160	188	17.50	85.6	131	425.74	651,54	N
4	Metad Helwan - Ribbed	18	17.85	98.34	120	143	19,17	123.6	173.2	493.91	692.12	N

الثني على البارد	المقاومة القصوى للشد (ن امم)	إجماد الغمان (ن/مم۲)	أقعى حمل (طن)	ديل القضوع أو الضمان (طن)	الستطالة ٪	الطول النـــــائين (مم)	القطر العقيقي (مم)	القطر الأسمي (مم)	لديد
لا توجد شروخ	777,-9	£00,AY	٥٣,١	<b>40,</b> 0	18	IIA	1.	1.	Metad H Ribb
 لا توجد شروخ	7£9,19	£VA, <b>P</b> P	V <b>r</b> , <b>r</b>	04,4	19,17	124	11,9	14	Metad H Ribb
۔ لا توجد شروخ	101,02	£40,7£	14,1	10,1	14,0.	144	II	n	Metad H Ribb
لا توجد شروخ	191,11	19,463	ואיי,ד	177,1	19,17	124	17,40	1.4	Metad H Ribb





جدول اقطار واوزان وعلامات حديد التسليح

لون التميي	عدد الأسياخ في الربطة (٢ طن)	وزن السيخ (١٢ متر)	وزن المتن الطولى كجم/مم	مقاس (مم)
0	YV.	٧,٤٠٤	٧١٢,٠	
•	144	1.,707	• ,٨٨٨	17
بدون	147	11,07.	1,71	16
•	1.1	18,97.	1,01	11
0	٨٤	71,	۲,۰۰	1.4
•	٦٨	79,78.	٧,٤٧	٧.
	٥٦	40,41.	7,91	77
•	11	٤٦,٢	٣,٨٥	40
•	40	٥٨,٠٨	1,11	4.4
•	77	V0,VY.	7.71	77
0	14	111,77.	4,41	1.

### هل يشرط اختبار حديد التسليح قبل بدء الاستخدام ؟

طبقا للكود المصري والمواصفات لا بد من اختبار الحديد قبل بدء الاستخدام خصوصا انه بدأت في الاونه الاخيره ظهور انواع كثيره من الحديد بعضها غير صالح بل ويمكن ثنيه باليد وبعض الاحيان قصفه ووجود شروخ ظاهره بالعين المجرده



#### أسلاك التربيط

### سلك رباط مخمر

هو سلك رباط أى يستخدم في ربط أالاسياخ بعضها ببعض و يوجد منه مقاسات مختلفة 16 ، 18 ، 22 و كلما زاد سمكه قلت ليونته كما يوجد في الأسواق على هيئة لفات دائرية وهي لفات أسلاك تقسم على أوزان 7 كجم أو 10 كجم او 20 كجم.



سلك مخمر لربط أسياخ التسليح

نمرة 16: لحديد الكمرات الثقيلة 1كجم = 200م.ط

نمرة 18: لحديد الكمرات والبلاطات الثقيلة 1كجم = 270م.ط

نمرة 22: لحديد البلاطات والأسقف العادية 1كجم = 330م.ط

#### ما معنى سلك رباط مخمر ؟؟

- سمى سلك رباط مخمر لانه يتم تخميره بالتسخين داخل بوتقه (فرن) حديد ثم يتم تبريده بتركه داخل البوتقه دون تعرضه للهواء والسبب في عدم تعرضه للهواء حتى يظل السلك طري ومرن واذا تعرض للهواء يصبح صلب (ولجعله مرن مره اخري يتم تسخينه مره اخري ودفنه بالرمل حتى يبرد ويصبح مرن)








ما معني مقاس السلك 22 ( 0.7 مم او 70 شرطه بلغه السوق) او 18 (1 مم تقریبا) ؟؟

- سمي سلك 22 لانه يمر علي 22 مرحله قبل وصوله للصوره النهائيه وهي بسمك 0.7 مم وسلك 18 لانه يمر علي 18 مرحله

# مراحل صناعه سلك الرباط

اولا عملية سحب السلك من 6 مم الي 3مم ويتطلب ذلك عدد 8 بكرات للسحب من 6 مم الي 3مم بكر السحب مقاس 60سم







ثانيا: عملية سحب السلك من مقاس 3مم الى 1.5مم بعدد 4 بكر ات للسحب من 3مم الي 1.5 مم



ثالثا: عملية سحب السلك من مقاس 1.5مم الى 0.7 مم والأخيره عدد البكر 1لسحب من 1.5مم الى 0.7 مم



ما هو كمية سلك الرباط المستهلكه في اعمال التربيط لاسياخ الحديد كل 1 طن ؟

الاستهلاك تقريبا 5: 8 كجم / طن علي حسب نوعيه العنصر وكثافه الحديد .

#### هل هذاك انواع رديئه من سلك الرباط ؟؟

- يوجد انواع رديئه من سلك الرباط (غير معتمده) تسمى ظهر حيه (ليها سوكه زي سوكه الحديد المشرشر) بتكون مصنوعه من الصفيح (مثل الشنبر)

ايهم اغلى في السعر حديد التسليح ام سلك الرباط ؟؟

- سلك الرباط اغلى من حديد التسليح (السبب في ذلك) بسبب مراحل التصنيع التي يمر بها

- سعر 1 كجم حديد 12 ج

سعر 1 كجم سلك رباط 16 ج

ما هو الحل لو وصلتنى لفه سلك غير مرنه بالموقع ؟؟ (ولجعله مرن مره اخري يتم تسخينه مره اخري ودفنه بالرمل حتى يبرد ويصبح مرن)

#### المراجع:-

- المواصفات القياسيه المصريه لحديد التسليح